
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Test Residual
Test hot
Test all
EC hot
EC -10%
Poly. (Test Residual)
Poly. (Test hot)
Poly. (Test all)